



# **EZ10**

# **Informe de obra ABRIL 2025**

Cramer 780, Colegiales



Buenos Aires, 23 de Abril de 2025

>> Sres. Fiduciantes

## **INFORME 31**

Por medio del presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de comunicarles los avances realizados al día de la fecha sobre diversas tareas relacionadas con el desarrollo del edificio **EZ10 Casas Agrupadas de Diseño** a realizarse sobre el lote de la calle **Cramer 780, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** 



## Tareas administrativas y de documentación

#### **Ejecutadas**

- Inspección GCBA AVO excavación APROBADA
- Inspecciones de ART APROBADA
- Colocación matafuegos, botiquín y elementos de protección personal reglamentarios.
- Optimización del proyecto de las instalaciones y definición de plenos para pasaje de cañerías
- Resultado de la factibilidad de Edenor: SIN CÁMARA TRANSFORMADORA

#### **NOTA IMPORTANTE:**

Si el resultado de la factibilidad de Edenor se mantiene en el tiempo, (dado que debe renovarse periódicamente) el espacio previsto para la cámara podrá ser utilizado para BAULERAS.

#### En ejecución

- Pedido de inspección GCBA AVO 1
- Acopio de hormigón y hierros.
- Acopio de tablas para encofrado.
- Diseño y pedido de cotización para el nuevo cerco de obra institucional
- Proyecto de bauleras en recinto previsto para cámara transformadora.

## Tareas de obra

### Ejecutadas

- >> 100% FINALIZADAS, las etapas de bases y estructura completa del subsuelo.
- Doblado de hierros de columnas y vigas sobre planta baja al 100%
- Encofrado, de columnas, vigas y losa sobre planta baja al 100%.

### En ejecución

Armado de hierros para losa sobre planta baja

Fecha Próxima hormigonada: 22/04

#### Certificado de APROBACIÓN GCBA

Inspección Excavación al 10%



#### Certificado de Avance

N° de Certificado: 56186

Fecha de Emisión: 11/04/2025

Se deja constancia que la obra ubicada en CRAMER 780 realizo satisfactoriamente la inspección de Verificación Especial el día 06/03/2025 en cumplimiento de lo reglamentado en el art. 2.1.11 del Código de Edificación.

#### Datos de la obra:

- A Permiso de Obra: EX-2023-10530638- -GCABA-DGROC .
- B Domicilio: CRAMER 780.
- C Fecha de inicio de la obra: 12/08/2024.
- D Fecha de solicitud de "EX1N": .
- E Fecha de inspección de "EX1N" APROBADA: 06/03/2025.
- F Conteo de días desde Inicio de Obra y la inspección de "EX1N": 206 días corridos considerando al 06/03/2025 correcta (E-C).
- G Informe de Inspección: DGFyCO-769900.

Presentar este certificado de avance ante la SSREGIC en caso de haber optado por la Ley Nº6323. Este documento también puede ser presentado ante cualquier organismo que lo requiera en virtud de señalar el avance de obra constatado por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Etapas de Avance de Obra: Demolición: previo al inicio de la demolición. / Demolición Final: Una vez finalizadas las tareas de demolición. / Inicio de Obra: declarada: Fecha indicada en la solicitud y autorizada para iniciar los trabajos./ Excavación: Ejecución de trabajos de excavación al 10% o al 50%. / Verificación N°1 al completar la losa sobre planta baja en el terreno. / Verificación N°2: al finalizar la última losa. / Verificación N°3: al finalizar la mampostería y los montantes de las instalaciones complementarias.





#### Certificado de APROBACIÓN GCBA

Inspección Excavación al 50%



#### Certificado de Avance

N° de Certificado: 56326 Fecha de Emisión: 11/04/2025

Se deja constancia que la obra ubicada en CRAMER 780 realizo satisfactoriamente la inspección de Verificación Especial el día 09/04/2025 en cumplimiento de lo reglamentado en el art. 2.1.11 del Código de Edificación.


#### Datos de la obra:


- A Permiso de Obra: EX-2023-10530638- -GCABA-DGROC
- B Domicilio: CRAMER 780.
- C Fecha de inicio de la obra: 12/08/2024.
- D Fecha de solicitud de "EX5N": .
- E Fecha de inspección de "EX5N" APROBADA: 09/04/2025.
- F Conteo de días desde Inicio de Obra y la inspección de "EX5N": 240 días corridos considerando al 09/04/2025 correcta (E-C).
- G Informe de Inspección: DGFyCO-783587.


Presentar este certificado de avance ante la SSREGIC en caso de haber optado por la Ley Nº6323. Este documento también puede ser presentado ante cualquier organismo que lo requiera en virtud de señalar el avance de obra constatado por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Etapas de Avance de Obra: Demolición: previo al inicio de la demolición. / Demolición Final: Una vez finalizadas las tareas de demolición. / Inicio de Obra declarada: Fecha indicada en la solicitud y autorizada para iniciar los trabajos. Excavación: Ejacución de trabajos de excavación al 10% o al 50%. / Verificación N°2 al completar la losa sobre planta baja en el terreno. / Verificación N°2: al finalizar la última losa. / Verificación N°3: al finalizar la mamposteria y los montantes de las instalaciones complementarias.







































## **VISITA NUESTRO SITIO WEB**



Podés conocer el avance de tus inversiones ingresando con tu email y DNI como clave provisoria a la sección Mi Perfil en la web de Sumar Inversión (https://www.sumarinversion.com.ar/ log in)

Si tenés alguna duda o consulta podés comunicarte con nosotros de Lunes a Viernes de 10hs a 17hs.

## **LO QUE DICEN DE NOSOTROS**







Arq. Víctor Zabala Administrador Fiduciario

## **iMUCHAS GRACIAS!**









#### www.sumarinversion.com

Av.Libertador 6810. Argentina tel. +5411.6091.3534 cel. +5411.3115.0011 info@sumarinversion.com.ar